

1	31 ottobre 2011	L'ingresso laterale		6	31 ottobre 2011	La Chiesa di Arborea	
2	31 ottobre 2011	Percorso villaggio turistico		7	31 ottobre 2011	San Salvatore di Sinis	
3	31 ottobre 2011	La camera da letto		8	31 ottobre 2011	La chiesa di San Giovanni di Sinis	
4	31 ottobre 2011	Impianto di innaffiamento	 È evidente la perdita del rubinetto. Contestare all'impresa.	9	31 ottobre 2011	Nuovo solaio metallico	 Stato di fatto dopo visita del committente.
5	31 ottobre 2011	Allacci dell'impianto di innaffiamento	 Le misure previste non sono state rispettate	10	31 ottobre 2011	Schemature	 Contestare fattura delle schemature.